

**Spett.le**



In riferimento al REG. GEN. N° 27 del 27/01/2014 si comunica quanto segue:

La centrale d'allarme è stata sostituita, ed è stato ripristinato il normale funzionamento dell'impianto, ad esclusione dei sensori presenti all'interno delle vetrine, in quanto essendo chiuse sotto chiave, non è stato possibile accedere agli stessi;

Inoltre, si precisa ancora, che i micro interruttori della linea anti sabotaggio dei sensori, sono guasti, e che la stessa è stata by-passata per evitare la continua segnalazione di anomalia impianto e conseguente segnalazione acustica esterna, ma la protezione delle aree interessate, è comunque attiva ad impianto inserito.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto di rivelazione incendio dovranno essere sostituiti gli accumulatori, sia interni (alla centrale) che esterni, (nella sirena) e i pulsanti di emergenza a rottura vetro.

Per un totale di spesa di € 260,00 escluso iva.

X *Causione*

**EuroElettronica**  
*[Handwritten signature]*